



EXPEDIENTE No. \_\_\_\_\_

HOJA 1 DE 1

REPORTE DE VERIFICACIÓN

DÍA 10 MES Febrero DEL AÑO 2021

DENUNCIADO: \_\_\_\_\_

( ) NEGOCIO Y/O TALLER, ( ) CASA HABITACIÓN, ( ) OTRO \_\_\_\_\_

DOMICILIO: \_\_\_\_\_



COLONIA: Campestre del bosque



MOTIVO DE LA DENUNCIA: Aguas Negras

Siendo las \_\_\_\_\_ hrs., se procede a realizar la visita de verificación, encontrando lo siguiente:

Se acudió al lugar las llaves a dar seguimiento al problema de las aguas negras observándose ya un avance por lo que el agua ya corre y no hay espuma la maquina sigue con sus labores limpiando por parte del tubo ya sale limpia. Se observó por parte de la maquina laborando en el lugar el derribo de 4 arboles de especie alamos, ambos de gran tamaño.

Teo Vanez G  
INSPECTOR





Viernes 12 de Febrero  
Después de la visita del día 10 de febrero del 2021 se observa el derribo de otros 3 árboles causado por las acciones que esta haciendo la máquina